

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2022 г.

Дом № 57 или строение (корпус) по ул. (пер.) С. Шегрина
ООО «ЖРЭУ №5»

Общие сведения по строению

Год постройки 1991 Материал стен кирпич
Число этажей 6 Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» Н.А. Ермаковой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____ слесаря-сантехника Лукина В.М. в присутствии техника Муравьева М.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша техн. испр. сост.
- б) чердачное помещение и его вентиляция техн.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания техн. испр. сост.
- г) фасад здания техн. испр. сост.
- д) входные двери и оконные переплеты техн. испр. сост.
- е) подвальные помещения техн. испр. сост.
- ж) отмостка вокруг здания техн. испр. сост.
- з) система центрального отопления техн. испр. сост.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом _____
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Н.А. Ермакова
М.Е. Муравьева
В.М. Лукин