

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« сентябрь 2022 г.

Дом № 64 или строение (корпус) по ул. (пер.) С. Щедрина  
ООО «ЖРЭУ №5»

### Общие сведения по строению

Год постройки 1964 Материал стен кирп.  
Число этажей \_\_\_\_\_ Наличие подвала есть

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» Н.А. Ермаковой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_ слесаря- сантехника Кашота А.А. в присутствии техника Муравьева И.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### **1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

- а) крыша техн. оснр. сост.  
б) чердачное помещение и его вентиляция техн. оснр. сост.  
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания техн. оснр. сост.  
г) фасад здания техн. оснр. сост.  
д) входные двери и оконные переплеты техн. оснр. сост.  
е) подвальные помещения техн. оснр. сост.  
ж) отмостка вокруг здания техн. оснр. сост.  
з) система центрального отопления техн. оснр. сост.  
и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_  
к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_  
л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

#### **2. Обеспеченность:**

- а) котельных топливом \_\_\_\_\_  
б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)  
в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

#### **ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

И.А. Ермакова  
И.Е. Муравьева  
А.А. Кашота