

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«Октябрь» 2022 г.

Дом № 56 или строение (корпус) по ул. (пер.) Ст. Разина  
ООО «ЖРЭУ №5»

### Общие сведения по строению

Год постройки 1944 Материал стен панельные  
Число этажей 9 Наличие подвала теплогидроизо

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» Н.А. Ермаковой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_ слесаря- сантехника В.О. Кукушкина в присутствии техника О.Н. Медкова произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша тежн. исправное состояние
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_
- г) фасад здания тежн. исправное состояние
- д) входные двери и оконные переплеты тежн. исправное сост.
- е) подвальные помещения \_\_\_\_\_
- ж) отмостка вокруг здания тежн. исправное состояние
- з) система центрального отопления выполнена промывка и опрессовка
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные выполнена ревизия
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

#### 2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом \_\_\_\_\_
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

#### ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Н.А. Ермакова  
О.Н. Медкова  
В.О. Кукушкин