

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«Октябрь» 2022 г.

Дом № 60 или строение (корпус) по ул. (пер.) Ст. Разина
000 «ЖРЭУ №5»

Общие сведения по строению

Год постройки 1974 Материал стен панели
Число этажей 9 Наличие подвала техподполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» Н.А. Ермаковой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____ слесаря- сантехника В.Д. Кукушкина в присутствии техника О.Н. Мидкова произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша тежн. исправное состояние
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания тежн. исправное состояние
- д) входные двери и оконные переплеты тежн. исправное состояние
- е) подвальные помещения _____
- ж) отмостка вокруг здания тежн. исправное состояние
- з) система центрального отопления проведена промывка и опрессовка
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные выполнена ревизия
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом _____
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен замена засыпки на 4/0 фзо, части трубы 4/0 в техподполье

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Н.А. Ермакова
О.Н. Мидкова
В.Д. Кукушкин