

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

15 марта 2022 г.

Дом № 92 строение (корпус) по ул. (пер.) ул. М. Горького
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1987г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.

а членов: инженера Сулимовой Т.А., техника Федяшиной В.Е..

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены крупно-панельные	куб.	2025	ремонт межпанельных швов	Кап.ремонт
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	несгораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
8	санузлов	»		ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
9	подвальное	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»	956	треб. част.ремонт кровли над кв.14,15,30,45,58,59,60	Кап.ремонт- 956м2
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			

15	Полы	доштатые	Kв.м		
16		паркетные	»		
17		линолеум или синтетические	»		
18		плиточные	»		
19		прочие	»		
20	Проемы	оконные перепл.	Kв.м	Ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
21		двери внутрен.	шт.		
22		наружние	шт.	.ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка		.м/п	2025	ремонт швов
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	165	треб смена труб ц/о
25		радиаторы	секц		
26		параллельное или калориферное	Kв.м		
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28		АГВ колонки	»		
29		умывальники	»		
30		раковины	»		
31	канализаци.	водопров. трубы	»	210	треб.смена труб ХВС
32		унитазы	шт		
33		смывные бочки	»		
34		канализ. трубы	п-м	135	треб.смена труб
35	водопровод	трубы горяч. вод.	м/п	280	замена стояков ГВС
36		ванны	шт		
37		души	»		
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»		
39		трубы газовые	п-м		Ремонт не требуется.
40	плиты		шт		Tехнически исправном состояни
41			»		
42		электрические	»		
43		телевидение	общ. ант.		
44	лифты		шт		
45		световая электропроводка	п-м	1200	Смена эл.провода
46		силовая электропроводка	»		
47		вводные устройства	шт		

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания -

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : кап.ремонт кровли-956м², треб.текущий ремонт кровли над кв.14,15,30,45,58,59,60., смена стояков ГВС-280м/п, смена труб ц/о- 210 м/п, смена канализац.труб-135 м/п, смена эл.проводки- 900 м/п. смена труб ХВС- 210 м/п. ревизия задвижки ц/о- 2 шт. ремонт швов-2025 м².

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)

 (В.Е.Федяшина)