

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

2 марта 2022 г.

Дом № 16 строение (корпус) по ул.Пестеля
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1972г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А., техника Федяшиной В.Е..

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	куб.	1620	треб.ремонт швов	
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неспгараем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуетажное	»		Ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
8	санузлов	»		Ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
9	подвальное	»			
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»	1620	треб.кап.ремонт, треб.текущ рем.кровли кв.46,66.,31,67..	
13	водосточные трубы	п-м			

14	внутренн. водосток	»			
15	Полы	дошатые	кв.м		
16		паркетные	»		
17		линолеум или синтетические	»		
18		плиточные	»		
19		прочие	»		
20	Проемы	оконные перепл.	штук	23	уст-ка недостающ.рам с остеклением
21		двери внутрен.	шт.		
22		наружние	»	4	ремонт не треб. Технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка	кв.м			Треб.кап.ремонт
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	470	треб.смена труб
25		радиаторы	секц		
26		параллельное или калориферное	кв.м		
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28		АГВ колонки	»		
29		умывальники	»		
30		раковины	»		
31	канализаци..	водопровод	м/п	180	треб замена стояков ХВС
32		унитазы	шт		
33	водопровод	смывные бочки	»		
34		канализ. трубы	п-м	40	треб.частичн.замена
35	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	трубы горяч. вод.	»		
36		ванны	шт		
37		души	»		
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»		
39		трубы газовые	п-м		
40	плиты		шт		
41			»		
42		электрические	»		
43	телевидение		общ.		
44		лифты	ант.	-	
45	световая электропроводка	п-м	830	треб.смена эл.проводки	Треб.кап.ремонт
46	силовая электропроводка	»			

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-

-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-
-
-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-Исправно.
-

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-
-
-

Выводы и предложения, требуется : Ремонт и окраска цоколя- 185м2, смена стояков ХВС- 180 м/п, смена труб ц/о- 470 м/п, ремонт межпанельных швов- 1620 м/п, уст-ка недостающих рам со стеклом- 23 шт. частичная замена канализ.труб- 40м/п., кап.ремонт эл.проводки- 830 м/п, смена задвижек ц/о- 4 шт., ремонт отмостки- 63м2., треб.текущ.ремонт кровли кв. № 46,31,66. требуется кап.ремонт кровли- 1620 м2. Ремонт л/клеток-4 шт.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)

 (В.Е.Федяшина)