

**АКТ**  
**общего (весеннего) осмотра здания**

« 14 марта» 2022 г.

Дом № 62 строение (корпус) по ул. (пер.) Пестеля  
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

*Общие сведения по строению*

Год постройки - 1973 г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей \_ пять ( пять )

Наличие подвала – Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А., техника Федяшиной В.Е..

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены кирпичные	куб.		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неспораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
8	санузлов	»		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
9	подвальное	»		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»			Произведён кап.ремонт кровли
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			
15	П дощатые	кв.м			

16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20		оконные перепл.	шт.	24	Уст-ка недостающ. рам со стеклом	
	Проемы	Оконные блоки	шт.	40	Треб.замена	Кап.ремонт
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружние	»		ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка		кв.м	м/п	ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м			Произведён кап.ремонт в 2021г.
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30		раковины	»			
31	водопровод	водопров. трубы	м/п	190	смена труб стояка ХВС	Кап.ремонт
32		унитазы	шт			
33		смыивные бочки	»			
34		канализ. трубы	п-м	140	треб. смена труб	Кап.ремонт
35		трубы горяч. вод.	»			
36		ванны	шт			
37		души	»			
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39		трубы газовые	п-м			
40	плиты		шт			
41			»			
42		электрические	»			
43		телевидение	общ.			
44		ант.				
45		лифты	шт	-		
46		световая электропроводка	п-м	1105	смена эл.проводки	Кап.ремонт
47		силовая электропроводка	»			
48		вводные устройства	шт			
		электрощитов	»	1	Замена эл.щита	Треб. замена



2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

**ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:**

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов -
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-

- 
- 
- 
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

- 
- 
- 
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

- 
- 
- 
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-Исправно.


- 
- 
- 
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется :установка недостающих рам- 24 шт,замена оконных блоков - 40 шт. ремонт и окраска цоколя- 187м2, кап.ремонт канал.труб-140 м/п, ремонт отмостки- 230м2, смена стояков ХВС- 190м/п, кап.ремонт эл.проводки-1105 м/п. замена эл.щита- 1 шт. ремонт и окраска цоколя- 183 м2.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахоузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)

 (В.Е.Федяшина)