

АКТ

общего (весеннего) осмотра здания

24 февраля 2022 г.

Дом № 38 строение (корпус) по ул. (пер.) Ст.Разина

Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1978г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 9 (девять)

Наличие подвала – техподполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А., техника Федяшина В.Е.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	куб.		Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	негораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
8	санузлов	»		ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
9	подвальное	»		ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»	120	треб. частичн. ремонт кровли	
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			
15	дошатые	кв.м			

16	паркетные	»			
17	линолеум или синтетические	»			
18	плиточные	»			
19	прочие	»			
20	оконные перепл.	КВ.М			
21	Проемы				
21	двери внутрен.	шт.		ремонт рам на л/клетках	
22	наружные	»	2	металл.ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка	КВ.М		ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
24	отопление				
24	труб. цент. отоп.	п-м	240	треб смена разводки ц/о	
25	радиаторы	секц			
26	параллельное или калориферное	КВ.М			
27	печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28	АГВ колонки	»			
29	канализаци.				
30	умывальники	»			
30	раковины	»			
31	водопров. трубы	м/п	238 130	треб смена стояков ХВС треб смекна труб ХВС	
32	водопровод				
32	унитазы	шт			
33	смывные бочки	»			
34	канализ. трубы	п-м			
35	трубы горяч. вод.	»	237	треб. замена разводки ГВС	Кап.ремонт
36	ванны	шт			
37	душ	»			
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39	трубы газовые	п-м		ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
40	плиты				
41		шт			
42	электрические	»			
43	телевидение	общ. ант.			
44	лифты	шт	2	Ремонт не требуется	произведен кап.ремонт в 2017г.
45	световая электропроводка	п-м	1900	треб замена эл.проводки	Кап.ремонт
46	силовая электропроводка	»			
47	вводные устройства	шт			
48	электрощитов	»	1	Ревизия	
49	вентиляционные стволы и	п-м			

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМЕМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния -

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования- исправно.
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : смена разводки ц/o- 240 м/п, смена стояков ХВС-238 м/п, смена разводки ГВС- 237 м/п, кап.ремонт эл.проводки-1900 м/п, ремонт л/клеток- 2 шт, частичный ремонт кровли-120 м², ревизия задвижек ц/o- 1 шт. ремонт и окраска цоколя-92м². смена труб ГВС-237 м/п, ревизия эл.щитов-1 шт. ремонт балконов лоджий- 3 шт. ревизия водонасоса.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахоузова)
Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)
 (В.Е.Федяшина)