

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

22 февраля 2022 г.

Дом № 79 строение (корпус) _____ по ул.Ст.Разина
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1974г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – нет.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А., техника Федяшиной В.Е..

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЭУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	куб.	526	Ремонт межпанельных швов	Треб.кап.ремонт швов
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	несгораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуэтажное	»	Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
8		санузлов	»	Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
9		подвальное	»	Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	»	Ремонт требуется кв.16,13 треб.кап.ремонт кровли	Треб.кап.ремонт кровли
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»		

15	Полы	доштатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	шт.	8	Уст-ка окон. рам со стеклом	
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружние	»		.ремонта не треб.	Технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка швы	кв.м	526		треб.кап.ремонт, установка козырька над входом	
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м		ремонта не требуется.	Технически исправном состоянии
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29	канализац..	умывальники	»			
30		раковины	»			
31		водопров. трубы	»		Ремонта не требуется.	Технически исправном состоянии
32	водопровод	унитазы	шт			
33		смывные бочки	»			
34		канализ. трубы	п-м		Ремонта не требуется.	Технически исправном состоянии
35	трубы горяч. вод.	»				
36	ванны	шт				
37	душевы	»				
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»				
39	трубы газовые	п-м				
40	плиты		шт			
41			»			
42		электрические	»			
43	телевидение	общ.				
44	ант.					
45	лифты	шт	-			
46	световая электропроводка	п-м				
47	силовая электропроводка	»				
	вводные устройства	шт				

	электрощитов	»	1	Ремонт не требуется.ревизия	Технически исправном состоянии
0	вентиляционные стволы и трубы	П-М			
1	мусоропр. ствол	»			
2	балконы и лодж.			Требуется ремонт	
3	эркеры	»			
4	лестницы	ступени	»	Ремонта не треб.	Технически исправном состоянии
5		площадки		Ремонт требуется.	Технически исправном состоянии
6		ограждения	»	Ремонта не треб.	Технически исправном состоянии
7	мусоросб. камеры				
8	бойлеры	»			
9	тепловые узлы	»	4	Ревизия, замена задвижек- 4 шт.	
10	водоподкачка	»			
11	помойные ямы	шт			
12	надворные туалеты	»			
13	деревянные мусоросборники	»			
14	бельевая площадка	»			
15	грибки	»			
16	песочницы	»			
17	хозяйственные кладовки	»			
18	хоз. сараи (древяные)	»			
19	комплексные дет. площадки	»			
20	комплексные спорт. площадки	»			
21	скамейки	»			
22	контейнерные площадки	»			
23	Асфальтирование тротуара и проезды	кв.м	25	Треб.асфальтирование	
24	отмостки	»	12	ремонт отмостки	
25	цоколя	кв.м	34	ремонт и окраска цоколя	
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-Исправно.


7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : Треб.ремонт и окраска цоколя-34м2, ремонт отмостки-12м2, уст-ка рам с остеклением 8 шт., кап.ремонт межпанельных швов- 526м/п. требуется кап.ремонт кровли-255 м2, кв.№ 16., требуется ремонт площадки- 1 шт.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)

 (В.Е.Федяшина)