

АКТ

общего (весеннего) осмотра здания

2 марта 2022 г.

Дом № 95 строение (корпус) 1 по ул. Ст.Разина

Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1981г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала - Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А. _____

и членов: инженера Сулимовой Т.А., техника Федяшиной В.Е.. _____

председателя общественного домового комитета _____

произвели осмотр вышеуказанного строения. _____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования | Единица измерения | Количество | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет) | |
|-------|--|-------------------|------------|---|---|--|
| 1 | Фундамент | | | Ремонт не требуется | Технически исправном состоянии | |
| 2 | Стены каменные | куб. | | Ремонт не требуется | Технически исправном состоянии | |
| 3 | Стены деревянные | кв.м | | | | |
| 4 | Перегородки дерев. | » | | | | |
| 5 | несгораем. | » | | | | |
| 6 | Перекрытия | чердачное | кв.м | | | |
| 7 | | междуэтажное | » | Ремонт не требуется | Технически исправном состоянии | |
| 8 | | санузлов | » | Ремонт не требуется | Технически исправном состоянии | |
| 9 | | подвальное | » | Ремонт не требуется | Технически исправном состоянии | |
| 10 | Крыша | стропила | п-м | | | |
| 11 | | обрешетка | кв.м | | | |
| 12 | | кровля | м2 | 887 | треб.кап.ремонт | |
| 13 | | водосточные трубы | п-м | | | |
| 14 | | внутрен. водосток | » | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| 15 | Полы | дощатые | кв.м | | | | |
| 16 | | паркетные | » | | | | |
| 17 | | линолеум или синтетические | » | | | | |
| 18 | | плиточные | » | | | | |
| 19 | | прочие | » | | | | |
| 20 | Проемы | оконные перепл. | кв.м | | Ремонт не требуется | | |
| 21 | | двери внутрен. | шт. | | | | |
| 22 | | наружные | » | 4 | металл. ремонт не требуется. | | |
| 23 | фасад-наружн. отделка | | кв.м | | | | |
| 24 | Внутренние санитарно и электротехнические устройства | отопление | труб. цент. отоп. | п-м | 410 | треб.замена | |
| 25 | | | радиаторы | секц | | | |
| 26 | | | параллельное или калориферное | кв.м | | | |
| 27 | | | печи на тверд. или газов. топл. | шт | | | |
| 28 | | | АГВ колонки | » | | | |
| 29 | | | канализац.. | умывальники | » | | |
| 30 | | раковины | | » | | | |
| 31 | | водопров. трубы | | м/п | 150 | треб.смена | |
| 32 | | водопровод | унитазы | шт | | | |
| 33 | | | смывные бочки | » | | | |
| 34 | | | канализ. трубы | п-м | 60 | требуется.кап.ремонт | |
| 35 | | трубы горяч. вод. | » | 165 | | Треб.кап.ремонт | |
| 36 | | ванны | шт | | | | |
| 37 | | души | » | | | | |
| 38 | | колонки газов. или на тверд. топл. | » | | | | |
| 39 | | трубы газовые | п-м | | Ремонт не требуется. | Технически исправном состоянии | |
| 40 | | плиты | | шт | | | |
| 41 | | | | » | | | |
| 42 | | | электрические | » | | | |
| 43 | | телевидение | общ. ант. | | | | |
| 44 | | лифты | шт | - | | | |
| 45 | | световая электропроводка | п-м | 850 | Треб.смена | Кап.ремонт | |
| 46 | | силовая электропроводка | » | | | | |
| 47 | | вводные устройства | шт | | | | |
| 48 | | электрощитов | » | 1 | Ревизия | | |

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.


7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : смена труб ц/о -410м/п, смена стояков ГВС-165м/п,ремонт л/кл.4 шт. кап.ремонт кровли-887м², смена задвижки ц/о-2 шт.смена задвижек ГВС- 2 шт. кап.ремонт эл.проводки-850м/п, ревизия эл.щита-1 шт.кап.ремонт канализац.труб-60 м/п. ремонт балк.плит- 6 шт. косметич.ремонт л/клеток- 4 шт.замена задвижек тепловых узлов -8 шт. окраска бельевой площадки-1 шт.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахоузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)

 (В.Е.Федяшина)