

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

9 марта 2022 г.

Дом № 42/9 строение (корпус) по ул. Тульская
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 2004г.г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 8 (восемь)

Наличие подвала - есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А. _____
и членов: инженера Сулимовой Т.А., техника Федяшиной В.Е. _____
председателя общественного домового комитета _____
произвели осмотр вышеуказанного строения. _____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены кирпичные	куб.		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	нестораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
8	санузлов	»		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
9	подвальное	»		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
13	водосточные трубы	п-м			

14		внутренн. водосток	»			
15	Полы	доштатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоя
21		двери внутрен.	шт.		ремонт не треб.	Технически
22		наружние	»			
23	фасад-наружн. отделка	кв.м		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоя	
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м		Индивидуальное отопление	
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29	канализац..	умывальники	»			
30		раковины	»			
31		водопров. трубы	»		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоя
32	водопровод	унитазы	шт			
33		смывные бочки	»			
34		канализ. трубы	п-м		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоя
35	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	трубы горяч. вод.	»			
36		ванны	шт			
37		души	»			
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39		трубы газовые	п-м		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоя
40	плиты		шт			
41			»			
42		электрические	»			
43	телевидение	общ. ант.				
44	лифты	шт		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоя	
45	световая электропроводка	п-м		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоя	
46	силовая электропроводка	»				

	вводные устройства	шт			
48	электрощитов	»	1	Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
49	вентиляционные стволы и трубы	п-м			
50	мусоропр. ствол	»			
51	балконы и лодж.			Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
52	эркеры	»			
53	лестницы	ступени	»	Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
54		площадки	»	Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
55		ограждения	»	Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
56	Прочие работы	мусоросб. камеры			
57		бойлеры	»		
58		тепловые узлы	»	1	Ремонт не требуется.
59		водоподкачка	»		
60		помойные ямы	шт		
61		надворные туалеты	»		
62		деревянные мусоросборники	»		
63		бельевая площадка	»		
64		грибки	»		
65		песочницы	»		
66		хозяйственные кладовки	»		
67		хоз. сараи (древяные)	»		
68		комплексные дет. площадки	»		
69		комплексные спорт. площадки	»		
70		скамейки	»		
71		контейнерные площадки	»		
72		Асфальтирование тротуара и проезды	кв.м	Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
73		отмостки	»	Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
74		цоколя	кв.м	Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-Исправно.
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-
8. Выводы и предложения : Дом к эксплуатации в зимних условиях готов.

Председатель комиссии – директор Лахоузова Т.А. 

Члены комиссии – техник Федяшина В.Е. 
Инженер Сулимова Т.А. 