

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«    »   сентябрь   2022 г.

Дом №   4   или строение (корпус) по ул. (пер.)   Знаменская    
ООО «ЖРЭУ №5»

### Общие сведения по строению

Год постройки   1964   Материал стен   кирп.    
Число этажей   5   Наличие подвала   есть  

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» Н.А. Ермаковой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_ слесаря- сантехника   Кашюта А.А.   в присутствии техника   Муромовой Н.Е.   произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### **1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

- а) крыша   техн. центр. сост.
- б) чердачное помещение и его вентиляция   техн. центр. сост.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания   техн. центр. сост.
- г) фасад здания   техн. центр. сост.
- д) входные двери и оконные переплеты   техн. центр. сост.
- е) подвальные помещения   техн. центр. сост.
- ж) отмостка вокруг здания   техн. центр. сост.
- з) система центрального отопления   техн. центр. сост.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

#### **2. Обеспеченность:**

- а) котельных топливом \_\_\_\_\_
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц   обеспечены

#### **ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

  Дом готов к эксплуатации в зимних условиях  

Председатель комиссии:

  Н.А. Ермакова  

Члены комиссии:

  Н.Е. Муромова    
  А.А. Кашюта