

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 01 » окт 2022 г.

Дом № 6 или строение (корпус) по ул. (пер.) Жаппиева
ООО «ЖРЭУ №5»

Общие сведения по строению

Год постройки 1962 Материал стен ксерн.
Число этажей 3 Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» Н.А. Ермаковой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____ слесаря- сантехника Мухомов В.М. в присутствии техника Олефировой М.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша техн. ксерн. сост.
- б) чердачное помещение и его вентиляция техн. ксерн. сост.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания техн. ксерн. сост.
- г) фасад здания техн. ксерн. сост.
- д) входные двери и оконные переплеты техн. ксерн. сост.
- е) подвальные помещения техн. ксерн. сост.
- ж) отмостка вокруг здания техн. ксерн. сост.
- з) система центрального отопления _____
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом _____
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспеч.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Н.А. Ермакова
М.Е. Муравьева
В.М. Мухомов