

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 21 сентября 2022 г.

Дом № 7 или строение (корпус) по ул. (пер.) Машинская  
ООО «ЖРЭУ №5»

### Общие сведения по строению

Год постройки 1961      Материал стен Битумный кирпич  
Число этажей 4      Наличие подвала есть

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» Н.А. Ермаковой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_ слесаря- сантехника Кашота А.А. в присутствии техника Муравлевой М.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша Техн. центр. сост.
- б) чердачное помещение и его вентиляция Техн. центр. сост.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Техн. центр. сост.
- г) фасад здания Техн. центр. сост.
- д) входные двери и оконные переплеты Техн. центр. сост.
- е) подвальные помещения Техн. центр. сост.
- ж) отмостка вокруг здания Техн. центр. сост.
- з) система центрального отопления Техн. центр. сост.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

#### 2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом \_\_\_\_\_
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц бензин

#### ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Н. А. Ермакова

Члены комиссии:

М. Е. Муравлева  
А. А. Кашота