

# АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«08 октября 2022 г.

Дом № 34 или строение (корпус) по ул. (пер.) Мискинина  
ООО «ЖРЭУ №5»

## Общие сведения по строению

Год постройки 1948 Материал стен каменные  
Число этажей 5 Наличие подвала техподполье

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» Н.А. Ермаковой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета В.И. Толовешкина слесаря- сантехника В.И. Толовешкина в присутствии техника О.Н. Медковой произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

### **1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

- а) крыша техн. исправное световое
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_
- г) фасад здания техн. исправное световое
- д) входные двери и оконные переплеты техн. исправное световое
- е) подвальные помещения \_\_\_\_\_
- ж) отмостка вокруг здания техн. исправное световое
- з) система центрального отопления замена радиатора кв. 108
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные выполнена ревизия
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

### **2. Обеспеченность:**

- а) котельных топливом \_\_\_\_\_
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен  
замена радиатора кв. 108

### **ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Н.А. Ермакова  
О.Н. Медкова  
В.И. Толовешкин