

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2022 г.

Дом № 114 или строение (корпус) 1 по ул. (пер.) Н. Козмисская  
ООО «ЖРЭУ №5»

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1984 Материал стен кирп.  
Число этажей 5 Наличие подвала есть

**Результаты проверки готовности жилого дома к зиме**

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» Н.А. Ермаковой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_ слесаря- сантехника Октябрь Р.В. в присутствии техника Муравьевой М.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

**1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

- а) крыша техн. испр. сост.
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_
- г) фасад здания техн. испр. сост.
- д) входные двери и оконные переплеты техн. испр. сост.
- е) подвальные помещения техн. испр. сост.
- ж) отмостка вокруг здания техн. испр. сост.
- з) система центрального отопления техн. испр. сост.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

**2. Обеспеченность:**

- а) котельных топливом \_\_\_\_\_
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

**ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Н.А. Ермакова  
Муравьева М.Е.  
Октябрь Р.В.