

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«17» октября 2002 г.

Дом № 15 или строение (корпус) _____
 по ул. (пер.) Ю. Кобелев _____
 Домоуправления № 10 города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1964 материал стен кирпич
 Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Морозов С.А.
 членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____
 в присутствии техника _____ произвела проверку готовности к эксплуатации
 в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша кан. ремонт произведен летом
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания кан. ремонт летом
- г) фасад здания кан. ремонт летом
- д) входные двери и оконные переплеты кан. ремонт. лето окна на
- е) подвальные помещения в удов. сост.
- ж) отмостка вокруг здания в удов. сост.
- з) система центрального отопления треб. кан. ремонт
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Ю. Кобелев, 9
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные произведена ревизия
зимой артефакт.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

2. Обеспеченность: _____

а) котельных – топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения

Дела готов к отопительному сезону в зимний период

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И.И. Митрофанова С.А.