

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«октябрь» 2022 г.

Дом № 46 или строение (корпус) по ул. (пер.) Ст. Рабочая
ООО «ЖРЭУ №5»

Общие сведения по строению

Год постройки 1948 Материал стен панельные
Число этажей 9 Наличие подвала техподполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» Н.А. Ермаковой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета В.О. Кукушкин в присутствии техника О.Н. Медкова произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша тежн. нескравное состояние
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания тежн. нескравное состояние
- д) входные двери и оконные переплеты тежн. нескравное состояние
- е) подвальные помещения _____
- ж) отмостка вокруг здания тежн. нескравное состояние
- з) система центрального отопления проведена прошивка и диспетчерка
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные проведена ревизия
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом _____
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен заменой заморозкой задвижки в 50мм светодиодной светильник над 1 подъездом

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Н.А. Ермакова
О.Н. Медкова
В.О. Кукушкин