

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«17» октября 200__ г.

Дом № 6 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) С. Разина

Домоуправления № 10 города Сев. МЗК

Общие сведения по строению

Год постройки 1968 материал стен каменное

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Лыжовский С.А.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника _____ произвела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша в удов. сост. (кар. рев. 2018 г.)

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в удов. сост.

г) фасад здания в удов. сост.

д) входные двери и оконные переплеты в удов. сост.

е) подвальные помещения в удов. сост.

ж) отмостка вокруг здания _____

з) система центрального отопления в удов. сост.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ТЭЦ Косево 9

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные произведенная ревизия
заранее арматурой

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

2. Обеспеченность: _____

а) котельных – топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения

Делать работы к отопительному сезону в затишье период.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И.В. Мухомов