

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«Октябрь» 2022 г.

Дом № 174 или строение (корпус) по ул. (пер.) Суворова  
ООО «ЖРЭУ №5»

### Общие сведения по строению

Год постройки 1974 Материал стен кирпич  
Число этажей 5 Наличие подвала теплогидро

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» Н.А. Ермаковой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_ слесаря- сантехника Ф.О. Кукушкин в присутствии техника О.Н. Мледкова произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша техн. исправное состояние
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_
- г) фасад здания техн. исправное состояние
- д) входные двери и оконные переплеты техн. исправ. состояние
- е) подвальные помещения \_\_\_\_\_
- ж) отмостка вокруг здания техн. исправное состояние
- з) система центрального отопления техн. исправное состояние
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные проведена ревизия
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

#### 2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом \_\_\_\_\_
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

#### ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Н.А. Ермакова  
О.Н. Мледкова  
Ф.О. Кукушкин