

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«Октябрь» 2022 г.

Дом № 20 или строение (корпус) по ул. (пер.) Желтова
ООО «ЖРЭУ №5»

Общие сведения по строению

Год постройки 1964 Материал стен панельные
Число этажей 5 Наличие подвала техподполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» Н.А. Ермаковой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____ слесаря- сантехника В. Д. Жукушкин в присутствии техника О. Н. Шидковой произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша техн. исправное состояние
- б) чердачное помещение и его вентиляция техн. исправное состояние
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. испр. сеть
- г) фасад здания техн. исправное состояние
- д) входные двери и оконные переплеты техн. исправное состояние
- е) подвальные помещения _____
- ж) отмостка вокруг здания техн. исправное состояние
- з) система центрального отопления проведена промывка и окресовка
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные проведена ревизия
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом _____
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Н. А. Ермакова
О. Н. Шидкова
В. Д. Жукушкин