

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

« 4 апреля » 2023 г.

Дом № 11 строение (корпус) по ул. Больничная
 Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1987г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала - техподполье.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахузовой Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	куб.	1215	треб. ремонт швов	
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	нестораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м	ремонт не треб.	
7		междуэтажное	»	ремонт не треб.	
8		санузлов	»	ремонт не треб.	
9		подвальное	»		
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	»	565,5 треб. ремонт кровли	Кап.ремонт
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»		

15	Полы	дощатые	Kв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	Kв.м	2	треб. остекление	
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружные	»	3	металл. ремонт не треб.	
23	отопление	фасад-наружн. отделка	Kв.м		ремонт не треб.	
24		труб. цент. отоп.	п-м		ремонт не треб.	
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или	Kв.м			
27		калориферное				
28		печи на тверд. или газов.	шт			
29		топл.	»			
30		АГВ колонки	»			
31		умывальники	»			
32		раковины	»			
33	водопровод	водопров. трубы	м/п	187	смена труб ХВС	
34		унитазы	шт			
35		смывные бочки	»			
36		канализ. трубы	п-м		ремонт не требуется.	
37		трубы горяч. вод.	»			
38	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	ванны	шт			
39		души	»			
40		колонки газов. или на тверд.	»			
41		топл.	п-м		ремонт не треб.	
42		трубы газовые	шт			
43		плиты	»			
44		электрические	»			
45		телевидение	общ.			
46		лифты	ант.			
47		световая электропроводка	шт	-		
48		силовая электропроводка	п-м	740	смена эл.проводки	
		вводные устройства	»			
		электрощитов	шт			
			»	1	Ревизия	

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
 2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
 3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
 4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-
-
-
-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.
-

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-
-
-

Выводы и предложения, требуется : смена труб ХВС-187м/п,смена эл.проводки-740 м/п, ревизия задвижек ц/о – 2 шт. треб.кап.ремонт кровли- 565,5м²,требуется ремонт швов-1215м². ремонт ступеней- 3шт.,ремонт л/кл.- 2 шт.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)