

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«29» 10 2023 г.

Дом № 31 или строение (корпус) по ул. (пер.) Кутузово
000 «Ж. №5»

Общие сведения по строению

Год постройки 1981 Материал стен кирпичные
Число этажей 5 Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖЭУ» Ручьев В.В., членов комиссии, представителя общественного домового комитета слесаря- сантехника Курочкин Р.В. в присутствии Гусковой Р.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша в удов. сое.
- б) чердачное помещение и его вентиляция
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания
- г) фасад здания в удов. сое.
- д) входные двери и оконные переплеты в удов. сое.
- е) подвальные помещения в удов. сое.
- ж) отмостка вокруг здания в удов. сое.
- з) система центрального отопления в удов. сое.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Председатель комиссии:

Члены комиссии

Ручьев В.В.
Гускова Р.В.
Курочкин Р.В.