

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«27» 10 2023 г.

Дом № 85 или строение (корпус) по ул. (пер.) Кемерово  
ООО «ЖЭК»

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1975-76гг Материал стен кирпич  
Число этажей 5, 6 Наличие подвала есть нормальное

**Результаты проверки готовности жилого дома к зиме**

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖЭК» Чернов В.В., членов  
комиссии, представителя общественного домового комитета Зоричева А.А.  
слесаря- сантехника \_\_\_\_\_ в присутствии техника \_\_\_\_\_  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения  
и установила:

**1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

- а) крыша пол. утеплена
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания зачищено
- г) фасад здания убраны вентильно
- д) входные двери и оконные переплеты убраны вентильно
- е) подвальные помещения \_\_\_\_\_
- ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_
- з) система центрального отопления убраны вентильно
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ревизия замор арматура
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

**2. Обеспеченность:**

- а) котельных топливом \_\_\_\_\_
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

**ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

Дом готов к отопительному сезону 2023-2024

Председатель комиссии:

Члены комиссии