

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«27» 10 2023 г.

Дом № 14 или строение (корпус) по ул. (пер.) им. Лоберга
ООО «ЖЭК»

Общие сведения по строению

Год постройки 1965 Материал стен населенный
Число этажей 5 Наличие подвала техподполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖЭК» Мухомова В.В., членов комиссии, представителя общественного домового комитета Зорин В.А. слесаря-сантехника _____ в присутствии техника _____ произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша ком. ремонт 2022
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания ком. ремонт 2022
- д) входные двери и оконные переплеты окна замазаны
- е) подвальные помещения удовлетворительно
- ж) отмостка вокруг здания удовлетворительно
- з) система центрального отопления проблем ком. ремонт
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ревизия зимние элеваторы
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом _____
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации по состоянию на 27.10.2023

Председатель комиссии:

Члены комиссии

[Подписи]