

# АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«27» 10 2023 г.

Дом № 15 или строение (корпус) по ул. (пер.) ул. Лобарев  
ООО «ЖЭК»

## Общие сведения по строению

Год постройки 1967 Материал стен кельс кирпич  
Число этажей 5 Наличие подвала есть

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖЭК» Игумов В.В., членов комиссии, представителя общественного домового комитета Зарина Т.А. слесаря- сантехника \_\_\_\_\_ в присутствии техника \_\_\_\_\_ произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

### 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша ремонтный 2020г
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ремонтный 2020г
- г) фасад здания ремонтный 2020г
- д) входные двери и оконные переплеты в удовл. состоянии
- е) подвальные помещения удовлетворительно
- ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_
- з) система центрального отопления удовлетворительно
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ремонтный зап. структура
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

### 2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом \_\_\_\_\_
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

## ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к отопительному сезону периоду 2023-2024гг.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
Члены комиссии: Игумов