

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«29» 10 2023 г.

Дом № 3 или строение (корпус) по ул. (пер.) пл. Победы
ООО «Ж. ...»

Общие сведения по строению

Год постройки 1966 Материал стен камень
Число этажей 5 Наличие подвала тех подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖЭК» Жуков В.В., членов комиссии, представителя общественного домового комитета слесаря- сантехника Куршия Р.В. в присутствии Гусаровой Р.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша в удов. сое
- б) чердачное помещение и его вентиляция в удов. сое
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в удов. сое
- г) фасад здания в удов. сое
- д) входные двери и оконные переплеты в удов. сое
- е) подвальные помещения в удов. сое
- ж) отмостка вокруг здания в удов. сое
- з) система центрального отопления в удов. сое
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные —
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) —

2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом —
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях

Председатель комиссии:

Члены комиссии

Жуков В.В.
Гусарова Р.В.
Куршия Р.В.