

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«27» 10 2023 г.

Дом № 4 или строение (корпус) по ул. (пер.) Сей. Разинова
ООО «ЖЭК»

Общие сведения по строению

Год постройки 1969 Материал стен накильвивый
Число этажей 5 Наличие подвала техподвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖЭК» Мухомов В. В., членов комиссии, представителя общественного домового комитета Зорина А. А. слесаря-сантехника _____ в присутствии техника _____ произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша в удовлетворительном состоянии
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания в удовлетворительном состоянии
- д) входные двери и оконные переплеты в удовлетворительном состоянии
- е) подвальные помещения в удовлетворительном состоянии
- ж) отмостка вокруг здания требует ремонта
- з) система центрального отопления _____
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные работают нормально
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом _____
- б) жителей-углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к отопительному периоду 2023-2024 г.

Председатель комиссии:

Члены комиссии

