

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

15 марта 2023 г.

Дом № 92 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) ул. М. Горького
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1987г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены крупно-панельные	куб.	2025	ремонт межпанельных швов	Кап.ремонт
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	нестораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		межэтажное	»	Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
8		санузлов	»	ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
9		подвальное	»	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	»	треб. част.ремонт кровли над кв. 14,15,30,45,58,59,60	Кап.ремонт- 956м2
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»		

15	Полы	доштатые	кв.м		
16		паркетные	»		
17		линолеум или синтетические	»		
18		плиточное	»		
19		прочие	»		
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м	Ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
21		двери внутрен.	шт.		
22		наружные	шт.	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
23	фасад-гаражн. отделка	.м/п	2025	ремонт швов	
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	165	треб.смена труб ш/о
25		радиаторы	секц		
26		параллельное или калориферное	кв.м		
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28		АГВ колонки	»		
29	канализаци.	умывальники	»		
30		раковины	»		
31		водопров. трубы	»	210	треб.смена труб ХВС
32	водопровод	унитазы	шт		
33		смычные бочки	»		
34	канализ. трубы	п-м	135	треб.смена труб	
35	трубы горяч. вод.	м/п	280	замена стояков ГВС	
36	ванны	шт			
37	душ	»			
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39	трубы газовые	п-м		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
40	птицы		шт		
41			»		
42		электрические	»		
43	телевидение	общ. ант.			
44	лифты	шт			
45	световая электропроводка	п-м	1200	Смена эл.провода	
46	силовая электропроводка	»			
47	вводные устройства	шт			

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
 2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
 3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
 4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-
-
-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания -
-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.
-

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-
-
-

Выводы и предложения, требуется : кап.ремонт кровли-956м2, треб.текущий ремонт кровли над кв.14,15,30,45,58,59,60., смена стояков ГВС-280м/п, смена труб ц/о- 210 м/п,
смена канализац.труб-135 м/п, смена эл.проводки- 900 м/п. смена труб ХВС- 210 м/п.
ревизия задвижки ц/о- 2 шт. ремонт швов-2025 м2.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахоузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)