

**АКТ**  
**общего (весеннего) осмотра здания**

3 марта 2023г.

Дом № 40 строение (корпус) по ул. Мичурина  
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

*Общие сведения по строению*

Год постройки - 1975г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5 ( пять)

Наличие подвала - есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А. Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент	м <sup>2</sup>		.ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
2	Стены каменные	куб.			
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	нестораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
8	санузлов	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
9	подвальное	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»	230	треб.текущ. ремонт кв.№49,58,52,54,56,111,116, 112,114,120,	Кап.ремонт кровли

13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»		
15	Полы	дошатые	кв.м		
16		паркетные	»		
17		линолеум или синтетические	»		
18		плиточные	»		
19		прочие	»		
20	Проемы	оконные перепл.	шт.	16	смена рам с остекл.на л/кл.
21		двери внутрен.	шт.		
22		наружные	»	2	ремонт не треб.
23	фасад-наружн. отделка	кв.м			Технически исправном состоянии
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	240	смена труб ц/о
25		радиаторы	секц		
26		параллельное или калориферное	кв.м		
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28		АГВ колонки	»		
29	канализаци..	умывальники	»		
30		раковины	»		
31		водопров. трубы	»	184	смена труб ХВС
32	водопровод	унитазы	шт		
33		смыивные бочки	»		
34		канализ. трубы	п-м	125	смена труб
35	трубы горяч. вод.	»	-		
36	ванны	шт			
37	души	»			
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39	трубы газовые	п-м		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
40	плиты		шт		
41			»		
42		электрические	»		
43	телевидение	общ.			
44	лифты	шт	-		
45	световая электропроводка	п-м	1185	смена эл.проводки	



2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

*ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:*

1. Отрывка шурфов -
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов -
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений -

- 
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния -
- 
- 

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания -
- 

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования –исправно.
- 

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования -
- 
- 

Выводы и предложения. требуется : смена труб ц/о- 240 м/п, смена канализ.труб-125 м/п, смена эл.проводки- 1185м/п, ремонт отмостки- 175 м/п, частичный ремонт кровли- 230 м<sup>2</sup> над квартирами № 58,52,54,56,111,120,112,114,116,49, смена труб ХВС- 184м/п, смена рам остеклением на л/клетке- 16 шт.. смена задвижек ц/о – 2 шт., ревизия эл.щитов- 1 шт. ремонт и окраска цоколя-174,9 м<sup>2</sup>.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)