

**АКТ**  
**общего (весеннего) осмотра здания**

10 марта 2023 г.

Дом № 47 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) Никитина  
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

*Общие сведения по строению*

Год постройки - 1967г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 ( пять )

Наличие подвала – Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А. \_\_\_\_\_

и членов: инженера Сулимовой Т.А. \_\_\_\_\_

председателя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

произвели осмотр вышеуказанного строения. \_\_\_\_\_

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент цоколь			треб.ремонт и окраска цоколя	
2	Стены каменные	куб.			
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	нестораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуетажное	»		ремонт не требуется	
8	санузлов	»		ремонт не требуется	
9	подвальное	»		ремонт не требуется	
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»	995,6	треб.кап.ремонт кровли, треб.тек.ремонт кв. 17,18,33, 69,70.	Кап.ремонт

13		водосточные трубы	п-м			
14		внутрен. водосток	»			
15	Полы	дощатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20		оконные перепл.	кв.м	15	Требуется ремонт	
21	Проемы	двери внутрен.	шт.			
22		наружные	»		ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка		кв.м		ремонт не требуется	
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	321	смена разводки, восст.ш/о на л/кл 1,4 поздъезд	
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30	канализаци.	раковины	»			
31		водопров. трубы	»		ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
32		унитазы	шт			
33	водопровод	смывные бочки	»			
34		канализ. трубы	п-м	120	ремонт требуется	
35	трубы горяч. вод.		»			
36	ванны		шт			
37	душ		»			
38	колонки газов. или на тверд. топл.		»			
39	трубы газовые	п-м			треб. окраска	
40	плиты		шт			
41			»			
42		электрические	»			
43	телевидение	общ.				
44	лифты	шт				



2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

*ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:*

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

---

---

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

---

---

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-Исправно.

---

---

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

---

---

Выводы и предложения, требуется : кап.ремонт кровли- 995,6 м», смена разводки ц/о -325м/п, восстановление ц/о на л/кл.-1,4 подъезд -2 шт.треб.кап.ремонт эл.проводки-820 м/п, ремонт асфальта- 556,2м2, ремонт и окраска цоколя-90 м2, треб.ремонт порога 1п.-1 шт.ревизия задвижек-2 шт. треб.текущ.ремонт кв.70.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)