

**АКТ**  
**общего (весеннего) осмотра здания**

2 марта 2023 г.

Дом № 84 строение (корпус) по ул. Тульская  
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

*Общие сведения по строению*

Год постройки - 1974г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5 ( пять )

Наличие подвала - есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А. \_\_\_\_\_  
и членов: инженера Сулимовой Т.А. \_\_\_\_\_

Председателя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

произвели осмотр вышеуказанного строения. \_\_\_\_\_

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент	м <sup>2</sup>	254	Ремонт и окраска цоколя	
2	Стены кирпичные	куб.		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	несгораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуэтажное	»	Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
8		санузлов	»	Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
9		подвальное	»	Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	»	1238,9 треб.кап.ремонт кровли,	
13		водосточные трубы	п-м		

14	внутрен. водосток	»			
15	Полы	дошатые	кв.м		
16		паркетные	»		
17		линолеум или синтетические	»		
18		плиточные	»		
19		прочие	»		
20	Проемы	оконные перепл.	штук	18	Треб.замена рам
21		двери внутрен.	шт.		
22		наружные	»	6	Ремонт не треб. Технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка	кв.м		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	580	смена труб и/o
25		радиаторы	секц		
26		параллельное или калориферное	кв.м		
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28		АГВ колонки	»		
29	канализаци.	умывальники	»		
30		раковины	»		
31		водопров. трубы	м/п	255	смена стояков треб.
32		унитазы	шт		
33		смывные бочки	»		
34	водопровод	канализ. трубы	п-м	90	Ремонт требуется.
35		трубы горяч. вод.	»		
36		ванны	шт		
37		душ	»		
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»		
39	трубы газовые	п-м		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
40	плиты		шт		
41			»		
42		электрические	»		
43	телевидение	общ. ант.			
44	лифты	шт	-		
45	световая электропроводка	п-м	1020	треб. смена эл.проводки	Треб.кап.ремонт кровли
46	силовая электропроводка	»			



2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

*ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:*

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов -
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

- 
- 
- 
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
  6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-Исправно.
  7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

---

---

---

Выводы и предложения, требуется : кап.ремонт кровли- 1238,1м<sup>2</sup>, смена труб ХВС-255м/п, смена труб ц/о -580 м/п, смена канализ.труб – 90 м/п, смена эл.проводки-1020 м/п, смена рам на л/кл.- 18 шт. ремонт балконных плит- 7 шт. смена задвижки- 4шт. ремонт и окраска цоколя- 254 м<sup>2</sup>, ревизия эл.щитов-1 шт. ремонт отмостки- 216 м<sup>2</sup>.ремонт ступеней- 6 шт., ремонт л/кл.- 6 шт., ремонт ограждений- 8м/п.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)