

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

21 марта 2023 г.

Дом № 92 строение (корпус) по ул. (пер.) Тульская
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1980 г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала - техподполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	куб.		ремонт не треб.	
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	негораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуетажное	»	ремонт не треб.	
8		санузлов	»	ремонт не треб.	
9		подвальное	»	ремонт не треб.	
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	»	1427 треб.част.ремонт кровли	Кап.ремонт- 1427м2.
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»		

15	Полы	доштатые	кв.м		
16		паркетные	»		
17		линолеум или синтетические	»		
18		плиточные	»		
19		прочие	»		
20	Проемы	оконные перепл.	шт.	22	треб.устан.недостающ.рам на л/кл.
21		двери внутрен.	шт.		
22		наружные	»	8	металл.ремонт не треб.
23	фасад-наружн. отделка	кв.м			Технически исправном состоянии
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м		ремонт не треб.
25		радиаторы	секц		
26		параллельное или калориферное	кв.м		
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28		АГВ колонки	»		
29		умывальники	»		
30	канализаци..	раковины	»		
31		водопров. трубы	м/п	220	треб.смена стояков ХВС
32		унитазы	шт		
33	водопровод	смывные бочки	»		
34		канализ. трубы	п-м		ремонт не треб.
35	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	трубы горяч. вод.	»	-	
36		ванны	шт		
37		души	»		
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»		
39		трубы газовые	п-м	150	Треб.окраска трубремонт не треб.
40	плиты		шт		
41			»		
42		электрические	»		
43	телевидение	общ.			
		ант.			
44	лифты	шт	-		
45	световая электропроводка	п-м			
46	силовая электропроводка	»	1200	треб.смена эл.проводки	
47	вводные устройства	шт			

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6.

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов -
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов -
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений -
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния -

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания -

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования, исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования -

Выводы и предложения. требуется : кап.ремонт кровли- 1427 м2, ремонт и окраска цоколя-343м2, смена эл.проводки -1200 м/п, установка недостающих рам-22 шт., смена стояков ХВС- 220 м/п, ремонт газовых труб- 150 м/п,ревизия эл.щитов-1 шт.,ремонт ступеней- 8 шт.,ревизия тепловых узлов-1 шт., окраска бельевой площадки-10м2, установить грибок-1 шт., установить песочницу- 1 шт., установить 4 шт.скамейки, ремонт и окраска цоколя- 343м2, установить комплексн.детскую площадку –1 шт. установить недостающие рамы на л/клетке- 22 шт.

Подписи:

Председатель комиссии: _____ (Т.А.Лахоузова)

Члены комиссии: _____ (Т.А.Сулимова)