

**АКТ**  
**общего (весеннего) осмотра здания**

« 21 марта » 2023 г.

Дом № 113 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) Ф. Энгельса

Жилищно –эксплуатационный участок №10 гор. Калуги

*Общие сведения по строению*

Год постройки - 1987г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5 ( пять)

Наличие подвала - Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.\_\_\_\_\_

и членов: инженера Сулимовой Т.А.\_\_\_\_\_

председателя общественного домового комитета\_\_\_\_\_

произвели осмотр вышеуказанного строения.\_\_\_\_\_

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент Цоколь		87	Ремонт и окраска цоколя	
2	Стены каменные	куб.			
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	нестораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
8	санузлов	»		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
9	подвальное	»		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»	395,5	Треб.кап.ремонт кровли	
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			

15	Полы	дошатые	кв.м		
16		паркетные	»		
17		линолеум или синтетические	»		
18		плиточные	»		
19		прочие	»		
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м	Ремонт не требуется.	
21		двери внутрен.	шт.		
22		наружние	»	металл. ремонт не треб.	
23	фасад-наружн. отделка	кв.м	15	Ремонт порогов	
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	340	Смена труб
25		радиаторы	секц		
26		параллельное или калориферное	кв.м		
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28		АГВ колонки	»		
29		умывальники	»		
30	канализаци..	раковины	»		
31		водопров. трубы	м/п	90	Смена труб ХВС- стояки
32		унитазы	шт		
33	водопровод	смывные бочки	»		
34		канализ. трубы	п-м	47	Требуется смена
35		трубы горяч. вод.	»		
36	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	ванны	шт		
37		душ	»		
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»		
39		трубы газовые	п-м	Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
40		плиты	шт		
41	телевидение	»			
42		электрические	»		
43		телеудаление	общ. ант.		
44	лифты	шт	-		
45		световая электропроводка	п-м	380	Смена эл.провода
46		силовая электропроводка	»		
47	вводные устройства	шт			
48		электрощитов	»	1	Ревизия



2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

*ПОМIMO ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:*

1. Отрывка шурfov-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-Исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения-требуется : Кап.ремонт кровли- 395,5 м<sup>2</sup>, замена канализ.труб- 47 м/п., замена стояков- 90 м/п, замена эл.проводки- 380 м/п, ремонт отмостки- 45м<sup>2</sup>.,ремонт порогов 15м<sup>2</sup>, смена труб ц/о- 340м/п, ревизия эл.щита-1 шт., замена задвижки- 1 шт.,установка новой песочницы –1 шт.., асфальтирование- 650 кв.м.,

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)