

# АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«29» 10 2023 г.

Дом № 36 или строение (корпус) по ул. (пер.) Московская  
ООО «ЖЭК 77»

## Общие сведения по строению

Год постройки 1971 Материал стен кирпичные  
Число этажей 5 Наличие подвала тех подполье

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖЭК 77» Куцаков В.В., членов комиссии, представителя общественного домового комитета слесаря-сантехника Курмиш Р.В. в присутствии Туркиной Р.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

### **1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

- а) крыша в удов. сое.
- б) чердачное помещение и его вентиляция —
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в удов. сое.
- г) фасад здания в удов. сое.
- д) входные двери и оконные переплеты в удов. сое.
- е) подвальные помещения в удов. сое.
- ж) отмостка вокруг здания в удов. сое.
- з) система центрального отопления в удов. сое.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные —
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) —

### **2. Обеспеченность:**

- а) котельных топливом —
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Председатель комиссии:

Члены комиссии

Куцаков В.В.  
Туркина Р.В.  
Курмиш Р.В.