

## АКТ

### Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«30» октябрь 2023 г.

Дом № 14 по ул. Первомайская

ООО «ЖРЭУ №5»

#### Общие сведения по строению

Год постройки: 1956      Материал стен: кирпич

Число этажей: 3      Наличие подвала: есть

#### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, директора ООО «ЖРЭУ №5» Н.А. Ермаковой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

слесаря- сантехника Федорина В. В. в присутствии техника Журавлевой М. Е.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

##### **1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша: технически исправное состояние;

б) чердачное помещение и его вентиляция: \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: \_\_\_\_\_

г) фасад здания: технически исправное состояние;

д) входные двери и оконные переплеты: технически исправное состояние;

е) подвальные помещения: технически исправное состояние;

ж) отмостка вокруг здания: технически исправное состояние;

з) система центрального отопления: произведена промывка и опрессовка, технически исправное состояние;

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные: проведена ревизия.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

##### **2. Обеспеченность:**

а) котельных топливом

б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен.

#### ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях.

Председатель комиссии:

Члены комиссии: директор ООО «ЖРЭУ 5» Ермакова Н.А.

техник ООО «ЖРЭУ 5» Журавлева М. Е.

слесарь-сантехник ООО «ЖРЭУ 5» Федорин В. В.