

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«27» 10 2023 г.

Дом № 6 или строение (корпус) по ул. (пер.) Сейт. Рахимова
ООО «ЖЭК»

Общие сведения по строению

Год постройки 1968 Материал стен нашлеванная
Число этажей 5 Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖЭК» Жукова В.В., членов комиссии, представителя общественного домового комитета Заренко Л.А. слесаря- сантехника _____ в присутствии техника _____ произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша кон. ремонт 2017г
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания в урвн. состоянии
- д) входные двери и оконные переплеты в урвн. состоянии
- е) подвальные помещения в урвн. состоянии
- ж) отмостка вокруг здания в урвн. состоянии
- з) система центрального отопления в урвн. состоянии
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные реверсив зап. аппаратура
л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом _____
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к осеннему осмотру на период 2023-2024г.

Председатель комиссии:

Члены комиссии

