

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

21 марта 2024 г.

Дом № 6а строение (корпус) _____ по ул. (пер.) ул. Болдина
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1983г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – техподполье.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А._____

и членов: инженера Сулимовой Т.А., _____

председателя общественного домового комитета _____

произвели осмотр вышеуказанного строения._____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЭУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент Цоколь	м2	127	Ремонт и окраска цоколя	
2	Стены каменные	куб.			
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	нестораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуетажное	»	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
8		санузлов	»	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
9		подвальное	»	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	»	треб.кап.ремонт кровли, треб.текущ.рем.в кв.№ 15.13	Кап.ремонт кровли
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»		

15	Полы	дошатые	кв.м		
16		паркетные	»		
17		линолеум или синтетические	»		
18		плиточные	»		
19		прочие	»		
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м	не требуют ремонта	
21		двери внутрен.	шт.		
22		наружные	»	2	металл. ремонт не требуется.
23	фасад-наружн. отделка	кв.м			
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	260	смена труб
25		радиаторы	секц		
26		параллельное или калориферное	кв.м		
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28		АГВ колонки	»		
29	канализаци..	умывальники	»		
30		раковины	»		
31		водопров. трубы	м/п	50	смена труб
32	водопровод	унитазы	шт		
33		смывные бочки	»		
34		канализ. трубы	п-м	74	смена труб
35	трубы горяч. вод.	»			
36	ванны	шт			
37	душ	»			
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39	трубы газовые	п-м		ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
40	плиты		шт		
41			»		
42		электрические	»		
43	телевидение	общ. ант.			
44	лифты	шт	-		
45	световая электропроводка	п-м	270	смена эл.проводки	Кап.ремонт
46	силовая электропроводка	»			
47	вводные устройства	шт			
48	электрощитов	»	1	Ревизия	

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

-
-
-
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

 6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.

 7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : ремонт и окраска цоколя- 127м2, кап.ремонт кровли-204.8м2, смена труб ц/о – 260 м/п, смена канализационных труб- 74 м/п, смена труб ХВС- 50 м/п, смена эл.проводки- 270м/п, треб.ремонт отмостки- 64м2. треб.текущ.ремонт кровли в кв.№ 15,13. требуется ремонт ступней- 2шт., ремонт балконных плит-4 шт. треб.ремонт л/кл.-2 шт. замена задвижки-1 шт. треб.ремонт и окраска цоколя- 127 м2.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)