

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

5 апреля 2024 г.

Дом № 98 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) ул.М.Горького
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1988г.

Материал стен - крупно-панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – техподполье.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А. _____

и членов: инженера Сулимовой Т.А., _____

председателя общественного домового комитета _____

произвели осмотр вышеуказанного строения. _____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент	м2	240	ремонт и окраска цоколя	
2	Стены панельные	м/п	1400	треб.кап.ремонт швов	Кап.ремонт швов
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	нестораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуэтажное	»	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
8		санузлов	»	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
9		подвальное	»	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	м2		Технически исправном состоянии
13		водосточные трубы	п-м		
14	внутрен. водосток	»			

15	Полы	доштатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	шт	12	уст-ка недостающих рам с остеклением	
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружные	шт.	5	металл. ремонт не треб.	
23	фасад-наружн. отделка	м/п	1400	треб.кап.ремонт швов	Кап.ремонт	
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м		ремонт не треб.	
25		радиаторы	секц			Технически исправном состоянии
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30		раковины	»			
31		водопров. трубы	м/п	305	смена труб	Кап.ремонт
32		унитазы	шт			
33		смывные бочки	»			
34	водопровод	канализ. трубы	п-м	45	смена труб	
35		трубы горяч. вод.	м/п	387,6	смена труб	Кап.ремонт
36		ванны	шт			
37		души	»			
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	трубы газовые	п-м		ремонт не треб.	
40		плиты	шт			
41			»			
42			»			
43		телевидение	общ.			
44		ант.	-			
45		лифты	шт	-		
46		световая электропроводка	п-м	1200	треб кап.ремонт эл.проводки	Кап.ремонт
47		силовая электропроводка	»			
48		вводные устройства	шт			
		электрощитов	шт.	1	Ревизия	

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурпов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : ремонт и окраска цоколя- 240м2, ремонт отмостки -180м2, смена стояков ГВС-408,6м2,кап.ремонт швов-1400м/п, кап.ремонт эл.проводки-1200 м/п. смена канализ.труб- 45 м/п, смена труб водопроводных – 305м/п. требуется ремонт ступеней- 5 шт.ремонт балконов- 7 шт.косметический ремонт л/клеток- 5 шт.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)