

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

29 марта 2024 г.

Дом № 85а строение (корпус)_____ по ул. Никитина
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1967г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала - есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А._____

и членов: инженера Сулимовой Т.А._____

председателя общественного домового комитета_____

произвели осмотр вышеуказанного строения._____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЭУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент			Ремонт не требуется.	
2	Стены каменные	куб.		Ремонт не требуется.	
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	несгораем.	»			
6	перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуетажное	»	Ремонт не требуется.	
8		санузлов	»	Ремонт не требуется.	
9		подвальное	»	Ремонт не требуется.	
10	крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	»	1196,1 треб.тек.рем.кровли кв.53,73,24,22,21,74,22,24, 39	Треб.кап.ремонт

13	водосточные трубы	п-м		
14	внутрен. водосток	»		
15	Полы	дощатые	кв.м	
16		паркетные	»	
17		линолеум или синтетические	»	
18		плиточные	»	
19		прочие	»	
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м	3,5
21		двери внутрен.	шт.	2
22		наружные	»	4
23	фасад-наружн. отделка	кв.м		металл.ремонт не треб.
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	Ремонт не требуется.
25		радиаторы	секц	
26		параллельное или калориферное	кв.м	
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт	
28		АГВ колонки	»	
29	канализац..	умывальники	»	
30		раковины	»	
31		водопров. трубы	м/п	210
32		унитазы	шт	Смена труб
33		смывные бочки	»	
34	водопровод	канализ. трубы	п-м	
35		трубы горяч. вод.	»	
36		ванны	шт	
37		души	»	
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»	
39	плиты	трубы газовые	п-м	Ремонт не требуется.
40			шт	
41			»	
42		электрические	»	
43		телевидение	общ.	
44	лифты		ант.	
45			шт	-
	световая электропроводка	п-м	970	Смена эл.проводки

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-Исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : Кап.ремонт кровли- 1196,1м²,треб.тек.ремонт кровли кв.53, 73,24,22,21,74,39 , смена труб ХВС- 210м/п, кап.ремонт эл.проводки- 970м/п, треб.ремонт балконов- 8шт., ремонт ступеней- 4 шт. ,ремонт л/к и площадок, замена задвижки- 2 шт. треб.ремонт порогов- 4 шт.,ремонт текущ.ремонт дверей-2 шт.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)