

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

20 марта 2024 г.

Дом № 1/90 строение (корпус) по ул.Пестеля
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1984г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала - есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент			в удовл.состоянии	
2	Стены каменные	м ²	32	треб.кап.ремонт стены в кв.115	
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	несгораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуэтажное	»	Ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
8		санузлов	»	Ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
9		подвальное	»	Ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	м ²	Ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»		

15	Полы	дошатые	кв.м		
16		паркетные	»		
17		линолеум или синтетические	»		
18		плиточные	»		
19		прочие	»		
20	Проземы	оконные перепл.	кв.	ремонт не требуется треб.замена	Технически исправном состоянии Кап.ремонт
21		Оконные блоки	шт.		
22		двери внутрен.	шт.		
23	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	наружные	»	8	металл. ремонт не треб.
24		фасад-наружн. отделка	кв.м		Ремонт не треб.
25		труб. цент. отоп.	п-м	590	смена труб
26		радиаторы	секц		
27		параллельное или калориферное	кв.м		
28		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
29		АГВ колонки	»		
30		умывальники	»		
31		раковины	»		
32		водопров. трубы	»	396	смена стояков ХВС
33		канализац..			Kап.ремонт
34		унитазы	шт		
35		смывные бочки	»		
36		водопровод	п-м		
37		канализ. трубы			
38		трубы горяч. вод.	»	676	смена труб ГВС
39		ванны	шт		Kап.ремонт
40		души	»		
41		колонки газов. или на тверд. топл.	»		
42		трубы газовые	п-м		Ремонт не требуется
43		плиты	шт		Tехнически исправном состоянии
44		электрические	»		
45		телевидение	общ.		
46		ант.			
47		лифты	шт	-	
48		световая электропроводка	п-м	1300	требуется кап.ремонт
		силовая электропроводка	»		Tреб.кап.ремонт
		вводные устройства	шт		
		электрощитов	»	2	Ревизия

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : ремонт и окраска цоколя-240 м2, ремонт отмостки-255м2, треб.кап.ремонт эл.проводки-1300 м/п, смена стояков ХВС-396 м/п, кап.ремонт труб ГВС- 676 м/п, кап.ремонт ц/о-590м/п. ревизия задвижек ц/о- 2 шт. ремонт кирпичной кладки лоджий- 26м2. кап.ремонт входных порогов- 8 шт .ревизия эл.щитов-2 шт.

Подписи:

Председатель комиссии:  / (Т.А.Лахоузова)

Члены комиссии:  / (Т.А.Сулимова)