

**АКТ**  
**общего (весеннего) осмотра здания**

1 апреля 2024 г.

Дом № 81 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) Ст.Разина

Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

*Общие сведения по строению*

Год постройки - 1974г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 ( пять )

Наличие подвала – Есть.

**Результаты осмотра строения и проведения испытания**

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.\_\_\_\_\_

и членов: инженера Сулимовой Т.А.\_\_\_\_\_

председателя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

произвели осмотр вышеуказанного строения.\_\_\_\_\_

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

| №<br>п/п | Наименование конструктивных<br>элементов и оборудования | Единица<br>измерения | Количество | Оценка состояния или краткое<br>описание дефекта и причины<br>его возникновения<br>(с указанием примерного<br>объема работ и места дефекта) | Решение о принятии мер<br>(капитальный или текущий<br>ремонт, выполненный ЖЕУ или<br>тек. ремонт жилищных помещений<br>выполняемых нанимателями<br>жилых помещений за их счет) |
|----------|---|----------------------|------------|---|--|
| 1        | Фундамент   |                      |            |   |  |
| 2        | Стены панельные   | м/п                  | 3240       | треб. ремонт межпанельных<br>швов   | Кап.ремонт   |
| 3        | Стены деревянные  | кв.м                 |            |   |  |
| 4        | Перегородки дерев.                                      | »                    |            |   |  |
| 5        | нестгораем.   | »                    |            |   |  |
| 6        | Перекрытия  | чердачное            | кв.м       |   |  |
| 7        |   | междуетажное         | »          | ремонт не требуется   | Технически исправном состоянии   |
| 8        |   | санузлов             | »          | ремонт не треб.   | Технически исправном состоянии   |
| 9        |   | подвальное           | »          | ремонт не требуется.  | Технически исправном состоянии   |
| 10       | Крыша   | стропила             | п-м        |   |  |
| 11       |   | обрешетка            | кв.м       |   |  |
| 12       |   | кровля               | »          | треб.ремонт кровли, треб.<br>текущ.ремонт кв.№ 14,114.  | Кап.ремонт   |
| 13       |   | водосточные трубы    | п-м        |   |  |
| 14       |   | внутрен. водосток    | »          |   |  |

|    |  |                                       |      |   |                                |
|----|--|---------------------------------------|------|---|--------------------------------|
|    | парапед  | м2                                    | 28   | Треб.ремонт   |                                |
| 15 | Полы   | дошатые                               | кв.м |   |                                |
| 16 |  | паркетные                             | »    |   |                                |
| 17 |  | линолеум или синтетические            | »    |   |                                |
| 18 |  | плиточные                             | »    |   |                                |
| 19 |  | прочие                                | »    |   |                                |
| 20 | Проемы   | оконные перепл.                       | шт.  | 5<br>треб.уст-ка недостающ.рам на<br>л/кл.<br>Замена оконных блоков | Кап.ремонт                     |
| 21 |  | двери внутрен.                        | шт.  | 8<br>Замена блоков  | Кап.ремонт                     |
| 22 |  | наружные                              | »    | 8<br>металл. ремонт не треб.  |                                |
| 23 | фасад-наружн. отделка                                | кв.м                                  | 3240 | треб.ремонт швов  | Кап.ремонт                     |
| 24 | отопление  | труб. цент. отоп.                     | п-м  | 529<br>треб.смёна труб ц/o  | Кап.ремонт                     |
| 25 |  | радиаторы                             | секц |   |                                |
| 26 |  | параллельное или<br>калориферное      | кв.м |   |                                |
| 27 |  | печи на тверд. или газов.<br>топл.    | шт   |   |                                |
| 28 |  | АГВ колонки                           | »    |   |                                |
| 29 | Внутренние санитарно и электротехнические устройства | умывальники                           | »    |   |                                |
| 30 |  | раковины                              | »    |   |                                |
| 31 |  | водопров. трубы                       | м/п  | 65<br>смена стояков ХВС   |                                |
| 32 |  | унитазы                               | шт   |   |                                |
| 33 |  | смывные бочки                         | »    |   |                                |
| 34 | водопровод   | канализ.                              |      |   |                                |
| 35 |  | канализ. трубы                        | п-м  | ремонт не требуется.  | Технически исправном состоянии |
| 36 |  | трубы горяч. вод.                     | »    | -   |                                |
| 37 |  | ванны                                 | шт   |   |                                |
| 38 |  | душевые                               | »    |   |                                |
| 39 | Плиты  | колонки газов. или на тверд.<br>топл. | »    |   |                                |
| 40 |  | трубы газовые                         | п-м  | ремонт не треб.   | Технически исправном состоянии |
| 41 |  | плиты                                 | шт   |   |                                |
| 42 |  | электрические                         | »    |   |                                |
| 43 |  | телевидение                           | общ. |   |                                |
| 44 | лифты  | ант.                                  |      |   |                                |
| 45 |  |                                       |      |   |                                |
|    | световая электропроводка                             | п-м                                   | 1780 | смена эл.проводки   | Кап.ремонт                     |



2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

**ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:**

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

---

---

---

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования- исправно.
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

---

---

---

Выводы и предложения, требуется : кап.ремонт кровли-1385 м<sup>2</sup>, кап.ремонт межпанельных швов-3240 м/п, кап.ремонт труб ц/о- 529 м/п, смена стояков ХВС-65 м/п, кап.ремонт эл.проводки-1780 м/п,ремонт балк.плит- 16 шт. треб.текущ.ремонт в кв.№ 14,114. ремонт л/клеток-8 шт., ремонт ступеней- 8 шт. ревизия задвижек-4 шт.замена задвижек- 8 шт. Окраска цоколя- 316м<sup>2</sup>, треб.асфальтирование тротуара и проездов- 316м<sup>2</sup>. Ремонт отмостки- 130м<sup>2</sup>.

Подписи:

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ / (Т.А.Лахоузова)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ (Т.А.Сулимова)