

**АКТ**  
**общего (весеннего) осмотра здания**

10 апреля 2024 г.

Дом № 95 строение (корпус) 1 по ул. Ст.Разина

Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

*Общие сведения по строению*

Год постройки - 1981г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5 ( пять)

Наличие подвала - Есть.

**Результаты осмотра строения и проведения испытания**

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент			Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
2	Стены каменные	куб.		Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неспораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуэтажное	»	Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
8		санузлов	»	Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
9		подвальное	»	Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	м2		
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»		

15	Полы	доштатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м		Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
21		двери внутрен.	шт.	4	Замена внутр.двероей	
22		наружние	»	4	металл. ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка		кв.м			
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	410	треб.замена труб ш/о	Кап.ремонт
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29	канализаци.	умывальники	»			
30		раковины	»			
31		водопров. трубы	м/п	150	треб.смена стояков	
32		унитазы	шт			
33		смыивные бочки	»			
34	водопровод	канализ. трубы	п-м	60	требуется.кап.ремонт	Кап.ремонт
35		трубы горяч. вод.	»	465		Треб.кап.ремонт
36		ванны	шт			
37		души	»			
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39	Плиты	трубы газовые	п-м		Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
40			шт			
41			»			
42		электрические	»			
43		телевидение	общ. ант.			
44	лифты		шт	-		
45	световая электропроводка		п-м	850	Треб.смена	Кап.ремонт
46	силовая электропроводка		»			
47	вводные устройства		шт			
48	электрощитов		»	1	Ревизия	



2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

*ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:*

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-

---

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

---

---

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

---

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.

---

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

---

---

Выводы и предложения, требуется : кап.ремонт труб ц/о -410м/п, кап.ремонт стояков и разводки ГВС-165м/п, ремонт л/кл.4 шт. , смена задвижки ц/о-2 шт.смена задвижек ГВС- 2 шт. кап.ремонт эл.проводки-850м/п, ревизия эл.щита-1 шт.кап.ремонт канализац.труб-60 м/п. ремонт балк.плит-6 шт. косметич.ремонт л/клеток- 4 шт. замена задвижек тепловых узлов -8 шт.

Подписи:

Председатель комиссии:  / (T.A.Лахоузова)

Члены комиссии:  / (T.A.Сулимова)