

## АКТ

### Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« \_\_\_ » октябрь 2024 г.

Дом № 6 по ул. Знаменская  
ООО «ЖРЭУ №5»

#### Общие сведения по строению

Год постройки: 1962      Материал стен: кирпич  
Число этажей: 5      Наличие подвала: есть

#### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, директора ООО «ЖРЭУ №5» Н.А. Ермаковой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_ слесаря-сантехника Федорина В. В. в присутствии техника Журавлевой М. Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**
  - а) крыша: технически исправное состояние;
  - б) чердачное помещение и его вентиляция: технически исправное состояние;
  - в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания: технически исправное состояние;
  - г) фасад здания: технически исправное состояние;
  - д) входные двери и оконные переплеты: технически исправное состояние;
  - е) подвальные помещения: технически исправное состояние;
  - ж) отмостка вокруг здания: технически исправное состояние;
  - з) система центрального отопления: произведена промывка и опрессовка, технически исправное состояние;
  - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_
  - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные: проведена ревизия.
  - л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_
2. **Обеспеченность:**
  - а) котельных топливом
  - б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)
  - в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен.

#### ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях.

Председатель комиссии:

Члены комиссии: директор ООО «ЖРЭУ 5» Ермакова Н.А.

техник ООО «ЖРЭУ 5» Журавлева М. Е.

слесарь-сантехник ООО «ЖРЭУ 5» Федорин В. В.