

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

16 октября 2024

Дом № 68 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Серова

Домоуправления № 16 города Оле. РСК

Общие сведения по строению

Год постройки 1966

материал стен кирпичные

Число этажей 3

наличие подвала \_\_\_\_\_

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами \_\_\_\_\_

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_

в присутствии техника \_\_\_\_\_ произвела проверку готовности к эксплу

в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша в удов. сое.

б) чердачное помещение и его вентиляция в удов. сое.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в удов. сое.

г) фасад здания в удов. сое.

д) входные двери и оконные переплеты в удов. сое.

е) подвальные помещения \_\_\_\_\_

ж) отмостка вокруг здания в удов. сое.

з) система центрального отопления в удов. сое.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)  
(указать запас в днях на систему в целом)

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц Одесская

### Выводы и предложения

Дом № 26 к оторванной  
автомату в здании несут

Председатель комиссии

Члены комиссии

Куцков В.В.