

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

№ 16 от 13.09.2008 г.

Дом № 31к2 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Кутузов

Домоуправления № 10 города

000, МЖ

Общие сведения по строению

Год постройки 1981

материал стен

кирпич

Число этажей

5

наличие подвала

есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами

Кучков В.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника

произвела проверку готовности к эксплуатации

в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша в удов. сост.

б) чердачное помещение и его вентиляция в

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания в удов. сост.

д) входные двери и оконные переплеты в удов. сост.

е) подвальные помещения в удов. сост.

ж) отмостка вокруг здания в удов. сост.

з) система центрального отопления в удов. сост.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные производили ревизию газовой арматуры

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

б) жителей – углем, дровами, торфом (указать запас в днях на систему в целом) (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц *обеспечены*

**Выводы и предложения**

*Дом готов к отопительному сезону в зимнее время*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии

*Курков В. В.*