

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

16.10 2024

Дом № 85 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
 по ул. (пер.) Ленина  
 Домоуправления № 10 города ООО, № 7К "

Общие сведения по строению

Год постройки 1945-76гг материал стен кирпич  
 Число этажей 5-6 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Жуков В.В.  
 членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_  
 в присутствии техника \_\_\_\_\_ произвела проверку готовности к эксплуа  
 в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша проверена по плану

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания по плану

г) фасад здания в ув. состоянии

д) входные двери и оконные переплеты в ув. состоянии

е) подвальные помещения в ув. состоянии

ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_

з) система центрального отопления в ув. состоянии

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные проверены  
реализованы тепловой пункт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газеходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)  
(указать запас в днях на систему в целом)

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц

*обеспечено*

### Выводы и предложения

*Дом № 24/06 к аварийно-ремонтной бригаде в зимнее время*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

*В. В. Мухомов*

Члены комиссии \_\_\_\_\_