

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

17 Октября 2024

Дом № 174 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Суворова

Домоуправления № 40 города ООО "МЖ"

Общие сведения по строению

Год постройки 1974

материал стен кирпичные

Число этажей 5

наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Курков В.В. членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника произвела проверку готовности к эксплуатации

в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша в удов. сое.

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания в удов. сое.

д) входные двери и оконные переплеты в удов. сое.

е) подвальные помещения в удов. сое.

ж) отмостка вокруг здания в удов. сое.

з) система центрального отопления в удов. сое.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц

### Выводы и предложения

Дом № 2076 к объекту № 10  
взвешивать в зимнее время

Председатель комиссии

*Мухомов В.В.*

Члены комиссии