

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

№ 10 / 2024

Дом № 6 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Сей. Рахимова
Домоуправления № 10 города ООО "МЭК"

Общие сведения по строению

Год постройки 1968 материал стен панельный
Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Идинов В.В.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника _____ произвела проверку готовности к эксплуата

в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша проверена и в удовлетворительном состоянии

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания в удовлетворительном состоянии

д) входные двери и оконные переплеты в удовлетворительном состоянии

е) подвальные помещения в удовлетворительном состоянии

ж) отмостка вокруг здания в удовлетворительном состоянии

з) система центрального отопления в удовлетворительном состоянии

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные проверены
и в удовлетворительном состоянии

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

(указать запас в днях на систему в целом)

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечены

Выводы и предложения

Дом № 2076 к оторубленному
сезону в зимнее время

Председатель комиссии

В. В. Жуков

Члены комиссии