

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

9 апреля 2024г.

Дом № 38 строение (корпус) _____ по ул. Мичурина
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1977г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала - есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А. _____

и членов: инженера Сулимовой Т.А. _____

председателя общественного домового комитета _____

произвели осмотр вышеуказанного строения. _____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены кирпичные	куб.		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	несгораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
8	санузлов	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
9	подвальное	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
10	Стропила парапет	п-м			Кап.ремонт парапета
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»	912,1 280	тек.ремонт кв.17,18,19,32,33,34,66,48,49	Кап.ремонт кровли
13	водосточные трубы	п-м			

14	внутрен. водосток	»			
15	Полы	дощатые	кв.м		
16		паркетные	»		
17		линолеум или синтетические	»		
18		плиточные	»		
19		прочие	»		
20	Проемы	оконные перепл.	шт.	4	уст-ка недостающ.рам с остеклением
21		двери внутрен.	шт.		
22		наружние	»		ремонт не треб. Технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка	кв.м			ремонт не требуется. Технически исправном состоянии
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	286	смена труб ш/о Кап.ремонт
25		радиаторы	секц		
26		параллельное или калориферное	кв.м		
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28		АГВ колонки	»		
29		умывальники	»		
30		раковины	»		
31		водопров. трубы	»	145	смена труб
32		унитазы	шт		
33		смыивные бочки	»		
34	водопровод	канализ. трубы	п-м	110	смена труб
35	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	трубы горяч. вод.	»	-	
36		ванны	шт		
37		души	»		
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»		
39		трубы газовые	п-м		ремонт не требуется. Технически исправном состоянии
40		плиты	шт		
41			»		
42		электрические	»		
43		телевидение	общ.		
44			ант.		
45		лифты	шт	-	
46		световая электропроводка	п-м	720	смена эл.проводки Кап.ремонт
		силовая электропроводка	»		

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : ремонт и окраска цоколя-175м2, ремонт отмостки- 85м2. смена труб ц/о-286м/п, ревизия задвижки ц/о- 1шт. смена стояков ХВС-145м/п,смена канализ.труб-110м/п. кап.ремонт эл.проводки- 720 м/п. ремонт л/клеток -4 шт. ремонт балконных плит-5шт. треб.кап.ремонт кровли-912,1м2.,требуется тек.ремонт кв.17,18,19,32,33,34,66-48,49-280 м2, требуется ремонт порогов-4 шт. ревизия эл.щитов- 1 шт.

Подписи:

Председатель комиссии:  / (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии:  / (Т.А.Сулимова)